

Ikt.szám: NY/3-~~7~~/2021.

Nyúl Község Polgármesterének

43/2021.(V.12.) határozata

Tárgy: Vis maior pályázat, Berek káresemény

Nyúl Község Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított feladat- és hatáskörben eljárva, figyelemmel a 478/2020.(XI.03.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – úgy döntött, hogy vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése:

1. Kiváltó ok

A mögöttes terület a partfal felé lejt, így a vízgyűjtőről lefolyó felszíni / felszín alatti vizek a meredek falat áztatják. A térségben eddig előfordult partomlások rendkívül intenzív csapadékeseményhez voltak köthetőek. Ez esetben a megelőző időszak a térségben kifejezetten aszályos volt, az előző napokban lehullott csapadék 8-10 mm-re becsülhető, jórészt szemerkélő eső formájában.

Az omlás utáni állapotokból következtethető, hogy az érintett partfalszakasz függőleges repedésekkel tagolt, a repedések elszíneződései

- egyrészt korábbi bemosódásokra utalnak,
- másrészt mészkiválás észlelhető az előbukkant függőleges falakon.

Ezek a nyomok egy lassú beszivárgás végkövetkezményére utalnak: a makroporózus szerkezetű lösztalaj mészváza feloldódott, s összeroskadt.

Hasonló esetek megelőzése érdekében a parti ingatlanok tulajdonosainak figyelmét fel kell hívni, hogy a meredek partfalat óvják a vízhatástól, és a parti magas fákat csonkolják le a talajlazító hatás megakadályozása érdekében.

2. A károkozás

2021. április 16-án a délutáni órákban a Berek vízmosás 320-350 szelvényei között a felhajtó utat szegélyező mintegy 10-12 m magas függőleges partfal 25-30 m szélességben – eltorlaszolva az önkormányzati tulajdonban lévő utat – leomlott. A partfal felső peremén lefektetett D90-es KPE ivóvíz főnyomóvezeték az omlás következtében az érintett csatlakozásnál szétnyílt, így a felettes ingatlanok – lakóházak és üdülők – a sérült szakasz ideiglenes kiváltásáig – vízellátás nélkül maradtak.

Az útra leomlott földanyagot 5 km szállítási távolságon belül kijelölt depóba szállították.

Fenti intézkedéseknek köszönhetően az esti órákra mind a közlekedés, mind a vízellátás helyreállt.

3. Javaslat a kár helyreállítására

A kárelhárítási munkák fentiekkel korántsem fejeződtek be. A végleges helyreállítás érdekében szükséges további munkálatok:

- a közutat közvetlenül veszélyeztető leomlás-veszélyes partfal biztonságos kialakítása (írtás, földmunka, szállítás);
- a partfelomlással veszélyeztetett főnyomócső szakasz végleges kiváltása nyomvonal áthelyezéssel;
- a leomlással veszélyeztetett vízmérő akna biztosítása (áthelyezése);
- a veszélyeztetett partfal peremén vízelvezető vápa kialakítása a további vízhatás megakadályozása érdekében.

Helye: Nyúl, Berek utca vízmosás 320 – 350 szelvényei között, a 2524.hrsz-ú ingatlan

A káresemény forrásösszetétele

Megnevezés	2021. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	2.520.000,- Ft	20
Biztosító kártérítése	0	0
Egyéb forrás	0	0
Vis maior támogatási igény	10.080.000,- Ft	80
Források összesen	12.600.000,- Ft	100

A veszélyelhárítás összköltsége 12.600.000,- Ft, melyet az önkormányzat saját forrásból nem tud biztosítani, viszont a pályázati támogatás megítélése esetén az önrész nagyságára fedezettel rendelkezik.

A polgármester nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem az önkormányzat tulajdonát képezi.

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik.

Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

Felelős : Schmiedt Henrik polgármester

Határidő: 2021. május 15.


 Schmiedt Henrik
polgármester