


FOTÓMELLÉKLET

*A nyúli Sárkánylyuk és Berek
vízmosások partfal állékonysági munkáihoz*

1932-1940. évek közötti felvételek



1. Sárkánylyuk fejgát és környéke




2. Sárkánylyuk baloldali partfal és felmenő út rendezése



3. Sárkánylyuk jobboldali partfal rendezése



4. Sárkánylyuk felmenő út építési munkái



5. Sárkánylyuk felmenő út építési munkái



6. ábra Sárkánylyuk felmenő út építési munkái

2005. – 2008. évek közötti felvételek



7. Az aszfaltfoltzásán látszik a korábbi partleszakadás nagyságrendje.
Távlatban a meredek partfal omlása látható.



8. Sárkánylyuk fejgát és környéke



9. Sárkánylyuk a baloldali partfal felső szegélyéről.

Előtérben, a szegélyben visszavágott fasor látható.




10. Sárkánylyuk jobboldali függőleges partfal



11. Sárkánylyuk jobboldali függőleges partfal




12. Sárkánylyuk vízbevezetés a felmenő útról és a jobboldali partfal a szegélyező fákkal



13. Berek vízmosás fejgát



14. Berek vízmosás felső vízterelő mú



15. Berek helyi erőből vasúti talpfákkal burkolt útszakasz



16. A baloldali partfal omlása 2005. júniusában



17. A baloldali partfal omlása 2005. júniusában



19. A baloldali partfal omlása 2005. júliusában



21. A szurdiki út alsó szakasza 2008. augusztusi zápor után



72. A szurdiki út alsó szakasza 2008. augusztusi zápor után